

检验报告 (Test Report)

样品名称 Sample Description	金属键盘 Metal Keyboard			商标 Brand			
				附加商标 Additional Brand	/		
规格 Grade, Type, Specification	5VDC			样品型号 Sample Type	D-8410, D-8302B, D-8204, D-8602, D-8607		
生产日期 Produced Date	—	样品状况 Condition	正常	抽(送)样单号 Voucher No.			
产品批号 Serial No. of Sample	—			检验类别 Test Type	委托检验 Commission Test		
委托单位 Applicant	深圳市达沃电子有限公司 DAVO INTERNATIONAL(HK)LIMITED			来样方式 Sampling Method	送样 Post		
委托单位地址 Applicant Address	深圳市宝安区福永兴围创业城B栋7222号 B#7222, HUANGYE Industrial Park, Xinwei, Fuyong, Baoan, Shenzhen, China			抽样地点 Sampling Place	—		
受检单位 Inspected Entity	—			抽样者 Sampling	—		
生产单位 Manufacturer	—			抽(送)样日期 Sampling (Receiving) Date	2016-05-25		
样本数量 Sample Quantity	5个	抽样基数 Sampling Base	—	验讫日期 Date Tested	2016-05-28		
检验依据 Test Standards	GB/T 2423.2:2008 《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验B: 高温》 GB/T 2423.2:2008 Environmental testing - Part 2: Test methods - Tests B: Dry heat						
检验结论 Conclusion of Test	本报告所检项目符合GB/T 2423.2 :2008 (等同于 IEC 60068-2-2:2007) 标准要求。 Compliance with the standard GB/T 2423.2 :2008 (IEC 60068-2-2:2007)  检验单位 (章) 2016年05月31日						
备注 Remarks	—						



高温测试Dry Heat Test:

1. 测试设备Test Equipment:

名称Name	品牌Brand	型号Model	出厂编号 Serial No.
烤箱Oven	Shanghai Sujin	HN101-3A	1225
直流电源Direct Current Power Source	Fei En Equipment	6015	1312T218

2. 实验室环境条件Lab Environmental Conditions:

环境温度Ambient temperature: $25\pm 3^{\circ}\text{C}$ 相对湿度Relative humidity: $55\pm 20\%\text{RH}$

3. 测试方法/规范Test Method/ Specification:

测试方法Test method: 参考GB/T 2423.2 :2008 (等同于 IEC60068-2-2:2007)Reference to GB/T 2423.2 :2008(IDT IEC 60068-2-2 Testing Procedures)4. 测试温度 Test Temperature: 70°C

5. 样品Specimen:

型号/项目名称 (Model/ Item No.): 参考如下表格 Refer to below table数量Quantity: 总共5套 Total 5 sets (One set for each model)

6. 测试时间Test Duration:

12 hours (08:00 - 20:00 May 28,2016)

7. 测试结果 Test Result:

检查项目 Check Item Model No.	外观检查 Appearance check (Visual check)	功能检查 Functional check
D-8410	无外观损坏No visible damage	在 70°C 高温下正常工作 Normal work under 70°C
D-8302B	无外观损坏No visible damage	在 70°C 高温下正常工作 Normal work under 70°C
D-8204	无外观损坏No visible damage	在 70°C 高温下正常工作 Normal work under 70°C
D-8602	无外观损坏No visible damage	在 70°C 高温下正常工作 Normal work under 70°C
D-8607	无外观损坏No visible damage	在 70°C 高温下正常工作 Normal work under 70°C

附件A / ANNEX A

测试现场 (TEST SCREEN)



附件B / ANNEX B

图片文件
Photo-documentation



D-8410



D-8302B



D-8204



D-8602



D-8607

— — —The End of Test Report — — —